



Instrukcija: Slapta kamera Gaxio GX 5500.

Kameros įjungimas ir naudojimas.

1. Skaičiuotuvas įjungiamas paspaudus mygtuką ON/C. (Įrenginyje nėra išjungimo mygtuko, todėl skaičiuotuvas išsijungia po 6min., jei nėra atliekami jokie veiksmai.)
2. Norint ĮJUNGTI ir naudotis slaptą VAIZDO KAMERĄ reikia paspausti ir palaikyti ŠAKNIES TRAUKIMO simpobiu pažymėtą mygtuką (√). Įrenginio veikimą indikuoja užsižiebusi GELTONA lemputė dešiniojoje ekrano pusėje.
 - **Nuotraukos fiksavimui** spustelėkite šalia esantį mygtuką su simboliu „+/-„. Ekrano dešiniajame krašte vieną kartą sumirksės indikacinė lemputė, kuri indikuoja, kad nuotrauka buvo užfiksuota ir išsaugota.
 - **Vaizdo įrašo fiksavimui** nuspauskite ir palaikykite tą patį mygtuką su simboliu „+/-„. Apie fiksuojamą vaizdo įrašą indikuos tris kartus sumirksėjusi indikacinė lemputė. Nutraukti fiksuojamam vaizdo įrašui spustelėkite ir palaikykite tą patį mygtuką su „+/-„, kol vėl užsižiebs indikacinė lemputė.

Įrenginyje yra integruota baterija, kurią galite įkrauti prijungę įrenginį prie kompiuterio USB laidu.

Norint peržiūrėti ir tvarkyti užfiksuotas nuotraukas ir vaizdo įrašus prijungite įrenginį prie kompiuterio USB laidu. USB jungtis įmontuota įrenginio galinėje dalyje, po baterijos dangteliu. Norint prijungti laidą, išimkite bateriją ir sujunkite įrenginius.

Jei norite keisti vaizdo įrašų laiko atskaitos nuostatymus, prijukite įrenginį prie kompiuterio ir įrenginio laikmenoje atsidarę failą „TAG.txt“ nuostatykite jį reikiamus duomenis.



Indikacinė lemputė

Ijungti/išjungti

Fotografuoti/filmuoti

AM